

УТВЕРЖДАЮ

заместитель Главы администрации  
Красноармейский по Самарской области  
Воробьева О.А. Воробьева  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

муниципальный район  
Красноармейский Самарской  
области

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта ГБОУ СОШ пос. Ленинский
- 1.2. Адрес объекта 446145, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, пос. Ленинский, ул. Новая, д.2
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2372,3 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 21098 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта 2012
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2021, *капитального* \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Ленинский муниципального района Красноармейский Самарской области (ГБОУ СОШ пос. Ленинский)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446145, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, пос. Ленинский, ул. Новая, д.2

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 240 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  
да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд на автобусе до остановки «Офис врача общей практики», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  
(описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|-------------------------------------|---|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН       | Б   |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>        |   |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | Б   |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б   |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха                         | А   |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | А   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение  |           |
|-------|--|---|-------------|-----------|
|       |  |   | № на плане  | № фото    |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (К, О, Г, У)   |             | 1-4       |
| 2     | Вход (входы) в здание  | ДЧ-И (К, О, Г, У)   | 16          | 3-7       |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-В  | 15,35,3, 28 | 8-17,19   |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В  | 37          | 18        |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (Г, У)   | 2,17        | 20,21, 22 |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И (К, О, Г, У)   |             | 23,24, 25 |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (К, О, Г, У)   |             | 26,27, 28 |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

физическая доступность для всех категорий инвалидов временно недоступна.

После выполнения работ по адаптации объект будет доступен для всех категорий инвалидов.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--|---|
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | текущий и капитальный ремонт                    |
| 2      | Вход (входы) в здание  | текущий и капитальный ремонт                    |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | текущий ремонт                                  |
| 4      | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт                                  |
| 5      | Санитарно-гигиенические помещения                            | текущий ремонт                                  |
| 6      | Система информации на объекте (на всех зонах)                | текущий ремонт                                  |
| 7      | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | текущий и капитальный ремонт                    |
| 8.     | Все зоны и участки   | текущий и капитальный ремонт                    |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект будет доступен для всех категорий инвалидов  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
4.4.1. согласование на Комиссии требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется;

4.4.6. другое: нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ 2 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ 2 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ 2 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ 2 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ 2 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 2 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 24 \_\_\_\_\_ л.


Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы \_\_\_\_\_ директор Аппакова С.М. \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы


заведующий хозяйством Волошина Е.В. \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

заведующий хозяйством Бадалян И.В. \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.  
(протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБОУ СОШ пос. Ленинский ;

446145, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, пос.

Ленинский, ул. Новая, д. 2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов                             |                    |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|--------------------|
|       |  | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ         |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             |            | 1      | Отсутствие информации на объекте   | все                              | Оборудование доступными элементами информации об объекте | Текущий ремонт     |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             |            | 2      | Наличие насыпных и крупноструктурных материалов, поверхность не имеет ровной укладки | все                              | Обустройство ровной укладки поверхности                  | Капитальный ремонт |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | есть             |            | 3      | Отсутствуют поручни с двух сторон  | О, С                             | Обустройство поручней                                    | Текущий ремонт     |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | есть             |            | 4      |  | все                              |  |                    |

|     |                         |     |  |  |   |     |   |                |
|-----|-------------------------|-----|--|--|---|-----|---|----------------|
| 1.5 | Автостоянка и парковка  | нет |  |  | Отсутствие площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов | все | Обустройство площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов | Текущий ремонт |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне |     |  |  | Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН                                     | все | Обустройство информационной поддержки на всех путях движения МГН                                      | Текущий ремонт |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны         | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |         | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|---------|---|
|   |   | № на плане | № фото  |   |
| <b>«Территория, прилегающая к зданию (участок)»</b> | ДЧ-И (К, О, Г, У)   |            | 1,2,3,4 | Текущий и капитальный ремонт  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

ГБОУ СОШ пос. Ленинский ;  
446145, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, пос.  
Ленинский, ул. Новая, д. 2  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания  |                                  | Работы по адаптации объектов  |                    |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|--------------------|
|       |  | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ         |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | есть             |            | 3      | Отсутствуют поручни с двух сторон   | О, С                             | Обустройство поручней   | Текущий ремонт     |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | есть             |            | 4      |   | все                              |   |                    |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             |            | 5      |   | все                              |   |                    |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             |            | 6      |   | все                              |   |                    |
| 2.5   | Тамбур   | есть             | 16         | 7      | Глубина – менее 1,8 м, ширина – менее 2,2 м; поперечный уклон пола болен 2% | все                              | Обустройство тамбура глубиной не менее 1,8 м, шириной не менее 2,2 м; поперечный уклон пола 1-2 % | Капитальный ремонт |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | Выключатели и розетки – на высоте выше, чем                                 | все                              | Обустройство выключателей и розеток на высоте 0,8 м   | Текущий ремонт     |

|  |  |  |  |  |                         |  |                   |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------|--|-------------------|--|
|  |  |  |  |  | 0,8 м от<br>уровня пола |  | от уровня<br>пола |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------|--|-------------------|--|

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |           | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|-----------|---|
|   |  | № на плане | № фото    |   |
| <b>«Вход (входы) в здание</b>               | ДЧ-И (К, О, Г, У)  | 16         | 3,4,5,6,7 | Текущий и капитальный ремонт  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

ГБОУ СОШ пос. Ленинский ;  
446145, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, пос.  
Ленинский, ул. Новая, д. 2  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |             |                   | Выявленные нарушения и замечания                      |                                  | Работы по адаптации объектов                    |                 |
|-------|---|------------------|-------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|
|       |   | есть/ нет        | № на плане  | № фото            | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                      | Виды работ      |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             | 15,3<br>5,3 | 8,9,<br>10,<br>11 |   | все                              |   |                 |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | есть             | 28          | 12                |   | все                              |   |                 |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | нет              |             |                   |   |                                  |   |                 |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | есть             |             | 13                |   | все                              |   |                 |
| 3.5   | Дверь   | есть             |             | 14,<br>15,<br>16  |   | все                              |   |                 |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | есть             |             | 17,<br>19         |   | все                              |   |                 |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                             |                  |             |                   | Выключател и и розетки – на высоте выше, чем 0,8 м от | все                              | Обустройств о выключател ей и розеток на высоте | Текущ ий ремонт |

|  |  |  |  |  |             |  |                         |  |
|--|--|--|--|--|-------------|--|-------------------------|--|
|  |  |  |  |  | уровня пола |  | 0,8 м от<br>уровня пола |  |
|--|--|--|--|--|-------------|--|-------------------------|--|

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                          | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--------|---|
|  |   | № на плане | № фото |   |
| <b>«Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)»</b> | ДП-В  | 15,35,3,28 | 8-19   | Текущий ремонт  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБОУ СОШ пос. Ленинский ;

446145, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, пос.

Ленинский, ул. Новая, д. 2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                 |                                  | Работы по адаптации объектов                                       |                |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|----------------|
|       |  | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ     |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | нет              |            |        |  |                                  |  |                |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | есть             | 37         | 18     | Выключатели и розетки – на высоте выше, чем 0,8 м от уровня пола | все                              | Обустройство выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола | Текущий ремонт |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              |            |        |  |                                  |  |                |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              |            |        |  |                                  |  |                |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              |            |        |  |                                  |  |                |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |  |                                  |  |                |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны                           | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| <b>«Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»</b> | ДП-В  | 37         | 18     | Текущий ремонт  |
|   |   |            |        |   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

ГБОУ СОШ пос. Ленинский ;  
446145, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, пос.  
Ленинский, ул. Новая, д. 2  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов   |                |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|----------------|
|       |  | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ     |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             | 2          | 20     | Отсутствие двусторонней связи с дежурным или кнопки звонка (в дежурную комнату), отсутствие аварийного освещения | все                              | Обустройство двусторонней связи с дежурным или кнопки звонка (в дежурную комнату), отсутствие аварийного освещения | Текущий ремонт |
| 5.2   | Душевая/ ванная комната                            | есть             | 2          | 20     |  |                                  |  |                |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | есть             | 17         | 22     | Отсутствие индивидуальных шкафов   | К, О, С                          | Обустройство индивидуальных шкафов   | Текущий ремонт |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | Выключатели и розетки – на высоте выше, чем 0,8 м от уровня пола   | все                              | Обустройство выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола   | Текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| <b>«Санитарно-гигиенические помещения»</b>  | ДП-И (Г, У)   | 2,17       | 20,22  | Текущий ремонт  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

ГБОУ СОШ пос. Ленинский ;  
446145, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, пос.  
Ленинский, ул. Новая, д. 2  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов    |                |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                      | Виды работ     |
| 6.1   | Визуальные средства                                | есть             |            | 23, 24 |                                  | все                              |                                 |                |
| 6.2   | Акустические средства                              | есть             |            | 25     |                                  | все                              |                                 |                |
| 6.3   | Тактильные средства                                | есть             |            |        |                                  | все                              | Обустройство тактильных средств | Текущий ремонт |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                                 |                |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |          | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|----------|---|
|   |   | № на плане | № фото   |   |
| <b>«Система информации на</b>               | ДП-И (К, О, Г, У)   |            | 23,24,25 | Текущий ремонт  |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| <b>объекте»</b> |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



